CarOnSale

Volkswagen Transporter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



10/2023	159.727km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7H1RX000323	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.389km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED, rot
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- LKW-Zulassung
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeugstatus

WV1ZZZ7H1RX000323

CarOnSale





RADIO
Einparkhilfe
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!

RADIO
15:00
MEDIA
Stockholm
Moskau
Москва
Wien
PHONE
VOICE






VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)