CarOnSale

BMW X3 sDrive 18 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	199.031km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 sDrive 18 d [DE - SUV5 sDrive 18d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWZ310900S37969	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.031km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.913km	LETZTER SERVICE AM 12/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	780 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ribbon
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Multifunktion für Lenkrad
- Dachreling Aluminium satiniert
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAWZ310900S37969
2320 kg
4420 kg
1- 1020 kg
2- 1330 kg











Service Historie
OK 03.12.2019 BMW
95913 km 34794
OK 05.03.2019 BMW
83107 km 34794
OK 22.06.2018 BMW
64383 km 34794
OK 16.05.2017 BMW
31680 km 33501


WBAWZ31090D537869
BMW
X3
WZ31
BAYER:MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
Diesel
F.1/F.2: 2420 b.Anhängebetr
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur
auf Guß- oder Schmiede-LM



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)