CarOnSale

BMW xDrive 30 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.08.2026



03/2018	167.321km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive30d EU6, 2013 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAKS410800Y71332	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.321km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.909km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappe zweiteilig
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ATLASZEDER
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2933 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Dachreling schwarz
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sicherheitssystem Active Protection
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Innen- und Neigungsmelder
- Lenkrad heizbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAKS410800Y71332

CarOnSale
















Service Historie
Bremsbeläge vorn
Bremsbeläge hinten
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit



Service Historie
Datum: 05.09.2025 Service: 00000 BMW
Datum: 18.07.2024 Service: 00000 BMW
Datum: 03.02.2023 Service: 00000 BMW
Datum: 04.08.2021 Service: 00120 BMW


IM FALL DES FALLES
IMMER FÜR SIE DA.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




28.03.2018 0005 BRW00858
M1G AC
WBAKS410800Y71332 7
BMW
X5
KS41
8A15000A
X5 XDRIVE30D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
7152007*2015/646ZA
EURO6;ZA;PMCI; M, N1 I
DIESEL
0002 36ZA 02993
GRAU
e1*2007/46*0421*21
16.08.2017
255/55 R18 109V
7.2/8.2: +185 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT EGTG *FZ IST
BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.DSC M.SPEZ.FAHRDYN.STA
BI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.
AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET *BEI BEREIFUNG GRÖßER 18"
GGF. ENTSPRECHENDE RADABDECKUNG ERFORDERLICH *DATUM ZU
R.EMISSIONSKLASSE: 28.03.2018*


APR 25
APR 27



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)