
CarOnSale

Toyota C-HR Hybrid Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2021	Unbekannt km	LEISTUNG 152 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-HR Hybrid Team D [DE - SUV5 2.0 Hybrid EU6d, Team D, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN NMTK53BX60R040598	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 58.029km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP) 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP) 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung



- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Getränkehalter vorn beleuchtet
- Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Protection-Paket
- Radstand 2640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Start-Stop-Knopf
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Ladekantenschutz
- Rücksitz geteilt
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Original Fahrzeug Farbe: EMOTIONAL RED2

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














CarOnSale







TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e6*2007/46*0338
NMTK53BX60R040598
1930kg
2655kg
1050kg
1080kg
MODEL MAXH10L-AHXKBW 4 512
TYRE LOADING INFORMATION






MODE


+ RES
HOLD
– SET

Autohaus Gehrmann
GmbH
Otto-Hahn-Str. 17
48301 Nottuln


TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG





09.09.21 5013 AOF000070
M1 AB
NMTKS3BX60R040598 1
TOYOTA
AXIT(EU,M)
MAXH10(H)
MAXH10L-AHXKBW(1F)
TOYOTA C-HR
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schrägchecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1987
2 01 112 /6000 180
4395 1795
1555 1560-1595
75
119 1930 1930
1050 1080
1050 1080
67 2500 65
725 725 5
225/50R18 95V
225/50R18 95V
ROI 3/-
e6*2007/46*0338*03
03.08.20 K FX089579


DEKRA
Sept 2026
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag





KREIS COESFELD
DER LANDRAT
TOYOTA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung, Riss/Bruch)




- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)



- Innenraum (Airbag offen, Diverse Schäden)