CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	118.246km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Trend Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WF06XXGCC6JT26144	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.246km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Servolenkung elektrisch
- Cool & Sound-Paket
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5

Sonderausstattung

- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Lenkrad heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fußmatten Velours
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF06XXGCC6JT26144


CarOnSale











BEW00030
02
01
04560-04689
1482-1510
0103
00935
00935
073
01000
205/55 R16 91
205/55 R16 91
grau
30.08.2017
00999
30.04.2018*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden, Verschmutzung)