CarOnSale

BMW 740 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



11/2011	257.867km	LEISTUNG 306 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 740 d xDrive [DE - Lim4 740 d DPF EU5, xDrive, 2010 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAKC01090DR97777	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 257.867km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 236.934km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 3070 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Aktive Kopfstützen
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW Turbodiesel KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumententafel Leder-Optik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung hinten
- Skisack
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Sprachbediensystem
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Professional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















9:26
257867
348.1





Made in Germany
740d xDrive
475
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0276*
WBAKC01090DR97777
2605 kg
5005 kg
1- 1280 kg
2- 1405 kg

CarOnSale


CarOnSale



















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAKC01090DR97777
2605 kg
5005 kg
1- 1280 kg
2- 1405 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)