CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD lang Comfortline

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	115.522km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD lang Comfortline [AT - Bs4 2.0 TDI EU6d, Multivan Comfortline lang (EURO 6d), 2021 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZMH088321	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.522km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.104km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 215g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	325 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	305 µm ⚠
Motorhaube	440 µm ⚠	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Bordwerkzeug
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Fensterheber elektrisch
- Regensensor
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Verzurrösen Laderaum
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Verdampfer zusätzlich
- Frontscheibe heizbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Chrom-Paket
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Heckleuchten LED, rot
- Tagfahrlicht LED
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Ladekantenschutz innen Kunststoff und auf der Stoßstange silber
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 2 Einzelsitze
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Sitze drehbar
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















P
570
0


Ab Start




CarOnSale





VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZMH088321
3080 kg
5300 kg
1 - 1680 kg
2 - 1600 kg
7HC




eite / Digitaler Serviceplan (WV2ZZZ7HZMH088321, Multivan Comf.LR150 TDIAU7, 2021, SHNGH7, DMZA, UVV, erwin)


cksprache: de-DE (German)

n der Auslieferung: 2021-03-30


Eintrag	Art des Service	Betrieb	Durchführungsdatum	Laufle
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2025-08-07	91104 k
Service-Nachweis	Inspektion	00716	2025-01-21	79749 k
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2024-09-25	75464 k
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2023-12-06	69248 k
Eintragung der Werkstatt	Eintragung der Werkstatt	00716	2023-08-07	52007 k
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2023-04-19	45745 k
Service-Nachweis	Inspektion	00716	2023-01-12	39977 k
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2022-08-08	30801 k
Garantie gegen Durchrostung	Garantie gegen Durchrostung	00716	2022-04-22	25074 k
Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	00716	2021-11-02	15287 k
Service-Nachweis	Übergabe-Inspektion	00716	2021-03-26	2 km













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)