CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	108.306km	121 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VF7G603KV603719	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.306km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.013km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
10 mm	10 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV0VF7G603KV803719



14:23
Radio
Medien
Telefon
Karte
Navi
Einstellung


14 23
Optionen
hr3







6 Servicebestätigung
Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum 01.07.20 km 45715
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25 °C
Ja Nein
Batterie (Funktionsbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursatz
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
AUTOHAUS FLOROTT GmbH & Co.KG
Am Bahndamm 25
17235 Neustrelitz
Tel.: (03981) 48 83 30 / www.utpott.de


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Servicebestätigung 5
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum 24.10.20 km 37 812
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -30 °C
Ja Nein
Batterie (Funktionsbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursatz
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Autohaus ELFELDT GmbH
Dresdener Straße 40
04416 Markkleeberg


MOVANO / VIVARO
VIVARO


27.09.2018 1844 AGX00229
N1 BB
WOVP7G603KV603719 4
OPEL
P7
G012
AF2583
VIVARO-B
OPEL AUTOMOBILE
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2016/646Y
EURO6;Y;PI7CI; N1 III, N2
DIESEL
0002 36Y0 01598
S.I:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*
02 01 0089/03500 163
04999 1956
1951-1971 001800
00080
0170 002960 002960
01585 01650
01585 01650
075 02625 071
02000 0750 003
215/60 R17C (109/107) T
215/60 R17C (109/107) T
e1*2007/46*0575*21
11.04.2018 K FB510150


DEKRA
nächste HU
Okt. 2024
DEKRA
nächste HU
Okt. 2026
9.11.26
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)