CarOnSale

Volkswagen up! move up!

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	54.666km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! move up! [DE - LimS5 1.0 EU5, move up!, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZED025507	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.666km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	360 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	150 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2421 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Ausstellfenster hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Doppeltonhorn
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Winter-Paket
- Dachantenne
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAAZED025507
1290 kg
Typ AA


CarOnSale



CarOnSale



FM1
WDR 2






Pobrzeni sensitivnich okonc ?






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


DEKRA
HU
MAI 2021
MAI 2025
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
MAI 2027
Kreis Diepholz
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag


27.02.2014 0603 BG300021
WVWZZZAAZED025507
VOLKSWAGEN, VW
AA
ABCHYA
FMSFM5CP0037MJVR0NISVW
UP!
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*630/2012§
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.02.2014*


WG296121

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)