BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0X07S54997



Beschreibung

	Zulassungsdatum 16/04/2025	**Laufleistung** 38403 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
	 		
002	Fehlt / Hinten Links	Fehlt	Ersetzen
	 		
003	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel


004	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Lackieren




005	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
006	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel
007	Schwellerabdeckung / Links Lackiert : Ja	Kratzer	Akzeptabel
008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





009	Außenspiegel elektrisch / Links	Kratzer	Akzeptabel
010	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen







011	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




012	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen




013	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair




014	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
015	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair




016	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair





017	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren





018	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





019	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☑ Füllflasche Nothilfekit
☑ Hutablage	☐ In-Car-Werkzeuge	☑ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation


Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige





Sonstige



Sonstige



Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Fehlt / Hinten Links / Fehlt


Fehlt / Hinten Links / Fehlt



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Riss




Reifen / Vorne Rechts / Riss



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss



Reifen / Hinten Rechts / Riss