CarOnSale

# Mercedes-Benz C 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2019 | 95.492km | LEISTUNG<br>194 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 220 d 4Matic [DE - Kb5 C 220 d EU6d-T, 4Matic Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WDD2052151F863233 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>95.492km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>194 PS (143 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.950 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>74.520km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2019 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>172g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 325 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 150 µm |
| Türe hinten links | 155 µm | Türe hinten rechts | 240 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 85 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 75 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Aktive Motorhaube
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Standard Interieur
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-Paket Advanced
- Infotainment-Paket High-End
- Infotainment-System: Remote Online
- Komfort-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Park-Paket
- Park-Paket Advanced
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Media-Display
- Media-Display
- Multifunktions-Telefonie
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















DAIMLER AG
WDD2052151F863233
2310 kg
4180 kg
1- 1115 kg
2- 1230 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


Mercedes-Benz










Hinten
















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 1313 | HSN001019 | 2 | 2 | 143/3800 | 228 | | | |
| M1 | AC | | 4772-4772 | | 1839-1839 | | | | |
| WDD2052151F863233 | 6 | | 1485-1485 | | 1720-1720 | | | | |
| Mercedes-Benz | | | - | 75 | - | | | | |
| 204 K | | | 172 | 2310 | 2310 | | | | |
| R214T1 | | | 1115 | 1230 | - | | | | |
| CLAA152A | | | 1115 | 1230 | - | | | | |
| - | | | 81 | 2850 | 70 | | | | |
| C 220 d 4MATIC | | | 1800 | 750 | 5 | - | | | |
| Daimler (D) | | | 225/50 R17 94W | | | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 225/50 R17 94W | | | | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | | | | |
| 715/2007*2017/1347AG | | | | | 7 | | | | |
| EURO6,WLTP,AG,P/CI, M, N1 I | | | e1*2001/116*0457*41 | | | | | | |
| Diesel | | | 19.10.2018 | K | FC395611 | | | | |
| 0002 | 38AG | 1950 | - | | | | | | |

F.1/F.2:+70 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*STUFE
PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.
AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO
100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTE
T*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.02.2019***



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)