CarOnSale

Mercedes-Benz C 300 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



08/2022	160.794km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 e [DE - Kb5 C 300 e EU6d, Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KAH5EB0PF068221	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.794km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.914km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
– Riss/Bruch, Kratzer	–
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Park-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Mittenairbag vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Komfortsitze vorn
- Public-Charging-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad (Leder)
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Sitz-Komfort-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket
- Komfort-Paket Advanced
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1KAH5EB0PF068221
2655 kg
4525 kg
1105 kg
1550 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!

Wohin?
Zentrieren





STOP





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)