CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	152.782km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs5 V 300 d EU6d-T, 4Matic lang Avantgarde Edition, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313652490	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.782km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.758km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut TÜV: Reifen Verschleiß 1.Achse Reifen einseitig abgefahren.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW CDI KAT
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket

- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Heckleuchten LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- PRE-SAFE-System
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS

★ Sonderausstattung

- AMG-Line
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Feuerlöscher
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Frontschürze AMG
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Anhängelast 2500 kg
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fußmatten Velours
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Heckschürze AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Design-Paket Interieur
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Ebenholz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Dachkantenspoiler AMG
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
Mercedes-Benz
WDF44781313652490
3200 kg
5700 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg



180° Ansicht

9:55








Mercedes-Benz
Service



STOP

Mercedes-Benz
1653601
KB010






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)