
CarOnSale

Renault Twingo Equilibre

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2024	19.104km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo Equilibre [DE - LimS5 1.0 SCe 65 EU6d, Equilibre, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1AH000372147388	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.104km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 15.613km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Hochtöner
- Ablagefach unter Rücksitzbank
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Heckspoiler lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen integriert
- Lenkrad (Kunststoff)
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW SCe
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Radzierkappen
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Handyvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


TWINGO
CarOnSale


SOURCE
AUDIO
MODE
OK




ACHWEISE (1/6)
Km 7.131
am 16-4-25
RENAULT NISSAN
NISSAN 0149
Autohaus Bartholomé GmbH




11.04.2024 3333 BLV000543
M1 AB
VF1AH000372147388 X
RENAULT
AH
2BE2
MK5UA2L12000
TWINGO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 999
2 1 48/5300 158
3595 - - 1647 - -
1557 - - 993 - 1045
117 1330 1330
600 770 -
600 770 -
85 3750 69
- - 4 -
165/65 R15 81T
185/60 R15 84T
SCHWARZ - 9 -
e2*2007/46*0457*26
04.05.2023 K GY912289

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)