CarOnSale

BMW 218 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	193.840km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Sport Line [DE - Van5 218d EU6, Sport Line (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2C11010V706253	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.840km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.749km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm Kratzer	⊗ 1 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Chrome-Line Exterieur
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Travel-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WBA2C11010V706253

CarOnSale





19°
AUTO
16°
AUTO
OFF
SYNC
MAX A/C
SPORT
ECO PRO


BACK
OPTION

MODE

LIM
RES







23.05.2016 0005 BWP00236 7
M1 AC
WBA2C11010V706253 5
BMW
UKL-L
2C11
6A1500C0
218D ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
8002 3GW0 1995
F,1/F.2: +75 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIE
B*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 23.05.2016*
2 1 110/4800 210
- 4342 - 1800
- 1555 - - 1485
75
109 1955 1955
1060 930 -
1060 930 -
76 3000 71
1300 725 5
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
Schwarz 9
e1*2007/46*0371*23
09.02.2016 X EP32S502



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)