CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	169.601km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de 4Matic [DE - Kb5 E 300 de EU6d, 4Matic Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132111B093333	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.601km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.513km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 37g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	310 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Mittelarmlehne - gerissen - Smart Repair, Türverkleidung h.r - Druckstelle - Smart Repair, Dach - Delle entfernen, Reifen h.r(Sommer) - eingeschnitten - erneuern, Fahrzeug Abmeldung, Stoßfänger h. - verschürft - lackieren, Felge h.r(Winter) - verschürft - Wertminderung, Felge v.r(Winter) - verschürft - Wertminderung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Standard Interieur
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-Paket High-End
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132111B093333
2850 kg
5050 kg
1260 kg
1590 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale





Hinten








STOP




93,48 %
CARA






Batterie-Management-System
Interner generischer Fehlercode.
EVC-System
Keine Fehler
Leistungselektronik-Steuersystem
Keine Fehler
Ladegerät
Interner generischer Fehlercode.
Soundgenerator für Elektrofahrzeuge
Keine Fehler
CEPC






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
012050273
7533389
GJ492736




26.07.2022
2222
ATL000430
M1
AC
WDK2132111B093333
MERCEDES-BENZ
RIES
U211T1
CZAA050I
E 300 DE 4MATIC
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;E1/C1; M, N1 I
HYBR.D/E EKT.AUFL.
0026
16AP
01950
7,2/8,2:+120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITART:9.3KWH*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHEDYN.
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z
.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 26.07.2022*
02 02 0143/03800 230
04996-- 1868-
1499-- 002215--
0037 002850 002850
01260 01590
01260 01590
072 02850 066
02100 0750 005
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
GRAU 7
e1*2007/46*1560*29
23.02.2022 A GJ492736



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Riss/Bruch)