CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI 4x4 lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	58.946km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119/124 CDI 4x4 lang [DE - KaDK4 119 CDI EU6d, 4x4 lang (N1), (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VVMFSZ7P4244314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.946km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.208km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ausführung: Vito Mixto
- BlueEfficiency-Paket
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Nebelschlussleuchte
- Rückspiegel innen
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verkleidung Fenstersäulen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wärmeschutzverglasung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Deckenleuchte im Laderaum
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Karosserie/Aufbau: lang
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Radstand 3200 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Audiosystem Audio 30 (DAB, Bluetooth)
- Generator 250 A
- Kraftstofftank: vergrößert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Holzfussboden im Laderaum
- Rückfahrkamera
- Dachverkleidung
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Mittelkonsole mit Staufach
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0.1
58946






CarOnSale







Gesamtes Umfeld beachten!
NAVI MAP
RADIO MEDIA
VOL






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)