CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	157.210km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi 4Motion [DE - Kb4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, 2009 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZEH111556	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.210km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 111.628km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 217g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Original Fahrzeug Farbe: ALASKAGRUEN

Sonderausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- 2. Batterie
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Haltegriffe vorn
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Doppeltonfanfare
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Rückfahrkamera
- Heckscheibenwischer
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































WV2ZZZ7HZEH111556







KB860350
GB364027

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Navigation ohne Funktion Standort ungenau.



- Innenraum (Anderer Schaden): Schlauch beschädigt, Abgasgeruch im Motorraum.



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Standheizung ohne Funktion