CarOnSale

BMW Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2013	92.239km	LEISTUNG 560 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Basis [DE - Ca2 M6 EU5, 2012 - 2014]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBSLZ91090C985380	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.239km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 560 PS (412 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.174km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 239g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**155 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**200 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;Das Alcantara-Lenkrad kann alternativ verbaut werden;Laut Einlieferer:- In 04/2025 bei 74200km Pleuellagerschalen gewechselt mit Rechnung- Getriebeservice durchgeführt mit Rechnung-Servopumpe erneuert + Keilriemen wurde direkt vorsorglich mit getauscht und alle Megnetventile gereinigt, System gespült, neuer Ausgleichsbehälter-Nur Shell V Power getankt nachweislich quittungen wurden aufgehoben-M-Sport Klappenabgasanlage verbaut-VMax-Aufhebung 330km/h-Apple Carplay Modul nachgerüstet-Carbon Schaltpaddles von Aulitzky-H&R Tieferlegungsfedern eingetragen beim TÜV

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel M Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Blinkleuchten LED
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Heckscheibe elektr. versenkbar
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Innenlicht-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Motor 4,4 Ltr. - 412 kW V8 32V
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fensterheber elektrisch
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Head-up-Display
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage: Compound - Hochleistungs-Bremssystem (Bremssättel Blau)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - (M) Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Service-System: Remote Services
- Windschutz (Cabrio)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Rückfahrkamera
- Raucher-Paket
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Audio-Navigationssystem Professional
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sound-System Bang & Olufsen High-End Surround
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0 km/h





Made in Germany
M6
300
BMW M GMBH
e1*2007/46*0361*
WBSLZ91090C985380
2410 kg
1200 kg
1260 kg

CarOnSale

CarOnSale















CarOnSale


CarOnSale


CarOnSale




Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY
BMW TWINPOWER TURBO
LL04 0W-30
LL04 5W-30
LL17 FE+ 0W-20
LL12 FE 0W-30
BMW M TWINPOWER TURBO
LL12 FE 0W-30
10W-60
Sonstiges:
Datum:
km-Stand:









Service Historie
13:10
! Datum: 14.12.2021 Service: 36881 BMW
Kilometer: 45254 km
! Datum: 24.04.2018 Service: 36881 BMW
Kilometer: 25052 km
OK Datum: 14.09.2015 Service: 01859 BMW
Kilometer: 15120 km
OK Datum: 28.05.2013 Service: 01859 BMW
Kilometer: 1560 km



Service Historie
13:10
OK Datum: 13.02.2026 Service: 25742 BMW
Kilometer: 88174 km
! Datum: 14.08.2024 Service: 04746 BMW
Kilometer: 69337 km
OK Datum: 06.05.2024 Service: 04746 BMW
Kilometer: 820927 km
OK Datum: 19.05.2022 Service: 36881 BMW
Kilometer: 48246 km


IM FALL DER FÄLLE


BMW M GmbH
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)