CarOnSale

BMW 540 i xDrive Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2018	305.146km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 i xDrive Luxury Line [DE - Lim4 540 i EU6, xDrive Luxury Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJB51030WC73117	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 305.146km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 276.886km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1450 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Instrumententafel Sensatec
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luxury Line
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Licht- und Regensensor

Sonderausstattung

- Adaptive Drive Fahrwerk
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Parkassistent-Paket
- Soft-Close-Automatik für Türen
- WLAN-Hotspot
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Sprachbediensystem
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Adaptives Kurvenlicht
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Business-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- TV-Funktion bei Navigationssystem
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAJB5 10.30WC73117


CarOnSale



RES
CNCL
LIM







Servicebedarf
Service Historie
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
Fahrzeuguntersuchung


hinten






Service Historie
Datum: 02.04.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 275.885 km
Datum: 05.02.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 273.523 km
Datum: 21.05.2024 Service: 01263 BMW
Kilometer: 249.406 km
Datum: 19.12.2023 Service: 01263 BMW
Kilometer: 237.306 km


Service Historie
Datum: 31.10.2023 Service: 01263 BMW
Kilometer: 232.463 km
Datum: 05.06.2023 Service: 01263 BMW
Kilometer: 218.179 km
Datum: 07.02.2023 Service: 01263 BMW
Kilometer: 207.125 km
Datum: 21.07.2022 Service: 01263 BMW



Service Historie
Datum: 21.07.2022 Service: 01263 BMW
Kilometer: 186.591 km
Datum: 05.04.2022 Service: 01263 BMW
Kilometer: 173.529 km
Datum: 12.10.2021 Service: 01263 BMW
Kilometer: 154.172 km
Datum: 18.02.2021 Service: 01263 BMW



Service Historie
Datum: 18.02.2021 Service: 01263 BMW
Kilometer: 127.620 km
Datum: 27.10.2020 Service: 01263 BMW
Kilometer: 123.477 km
Datum: 21.02.2020 Service: 01263 BMW
Kilometer: 91.646 km
Datum: 17.10.2019 Service: 01263 BMW



Service Historie
Datum: 17.10.2019 Service: 01263 BMW
Kilometer: 76.768 km
Datum: 08.07.2019 Service: 01263 BMW
Kilometer: 63.269 km
Datum: 29.10.2018 Service: 01263 BMW
Kilometer: 31.987 km
Datum: 13.03.2018 Service: 29313 BMW


Service Historie
Datum: 17.10.2019 Service: 01263 BMW
Kilometer: 76.768 km
Datum: 08.07.2019 Service: 01263 BMW
Kilometer: 63.269 km
Datum: 29.10.2018 Service: 01263 BMW
Kilometer: 31.987 km
Datum: 13.03.2018 Service: 29313 BMW
Kilometer: 2 km








13.03.2018
WBA7B5103WC73117
BMW
G5L
JB51
CA2500L0
5401 XDRIVE
LIMOUSINE
EX522634


TSIM0518
15.10.2026
Kreis Herford
Der Landrat


EX522634

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Riss/Bruch, Delle)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)