CarOnSale

smart FORTWO COUPE CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2009	172.374km	45 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG FORTWO COUPE CDI	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4513001K183712	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.374km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 45 PS (33 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 799 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 88g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Karosserie: 2-türig
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Rußpartikelfilter
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Motor 0,8 Ltr. - 33 kW CDI KAT
- Volldach
- Kühlermaske schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Heckscheibenwischer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Außenspiegel schwarz

Sonderausstattung

- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz
- Klimaautomatik
- Radiovorbereitung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















08:52

DAIMLER AG
WME45130O1K183712


CarOnSale

CarOnSale





27.01.2009		1313		AHL00003 2	2	1	33/3800	135
M1		AD			2695-2727		1559-1583	
WME4513001K183712			5		1529-1565		845-845	
SMART							-	-
451					88	1050	1050	
4302C0					440	680	-	
1ZAAA200					440	680	-	
					85	2850	74	
FORTWO COUPE CDI					-	-	2	-
DAIMLER (D)					155/60 R15 74T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sql.					175/55 R15 77T			
Coupé					-			
70/220*2006/96B					Schwarz		9	
EURO 4;3L					e1*2001/116*0413*05			
Diesel					28.12.2007		K	HF907929
0002		0484		798				





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)