CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



05/2022	151.077km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF43NA030863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.077km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.521km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	20 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	420 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	950 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zurschrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs;“Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über demMeeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichtsvon Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oderBehörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellernerfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrerTochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachreling schwarz
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kindersicherheits-Paket
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Scheinwerfer LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Seitenairbag hinten
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale



VIEW


DISTANCE
SPEED




LO
A/C ON
3-ZONE
LO


Fahrweg kontrollieren
Hinten
A/C ON
3-ZONE
LO














22.0









AUTO






EG - Übereinstimmungsbescheinigung






KG1920
G J063487
Stadt
Göttingen
Zulassungsbehörde
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)