
CarOnSale

BMW 318 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2008	236.743km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 d [DE - Kb5 318 d EU5, (Facelift) 2008 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUX110X0A332889	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 236.743km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zentralverriegelung defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Comfort-Paket
- Dachreling
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
318d
N47D20C
WBAUX110X0A332887
2045 kg
3720 kg
1- 940 kg
2- 1160 kg
A52/70.55
1.0
SPACEGRAU METALLIC
schwarz

CarOnSale


bigFM
TP
15:09

18.0°
18.0°
MAX
AUTO


Made in Germany
LIQUI MOLY
T-Car Heilbronn











29.12.2008
WBAUX110XOA332889
BMW
320I
5A
Ser Reihe
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.e.Fers.Def.b. 6 Spl.
Kombiinstrument
715/2007*692/2008A
BUBOS:AZPI7CI: M, N1 I
Diesel
0002
01995
F.1/F.2: 2120 B.ANHÄNGEBETRIEB*2/0.2: 1275 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.ANK.II.BOTOPO.1:1170.BIS BE STEIG.*STUFE EM
5 AB TAG BESTZUL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.12.2
grau
a1*2001/116*0308*10
18.08.2008
WJ587735
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H


W J587735

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)