CarOnSale

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2018	143.337km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TRANSPORTER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZJH099023	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.337km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.188km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlmittelanzeige blinkt ; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Start/Stop-Anlage Motor
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Lautsprecher (2)
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Elektrik-Paket 1
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- LKW-Zulassung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ7HZJH099023

CarOnSale






ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Januar 2027
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Januar 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Kruse
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)


20.02.2018 0603 BXU311025
N1 BB
WV1ZZZ7HZJH099023
VOLKSWAGEN, VW
7J0
GCXHA280X0
NNFM6500616NVR217MMG3SL6323
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6,Y,P/CI, N1 III, N2
Diesel
0002 36YD 1968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS
E D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK, ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F. TEMP.100 KM/H GEM.3
AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*STUFE PMK 4 AB TAG
ERSTZUL *WW.AHK LT.EGTG*
2 1 110/3250 182
4904 - - 1904 - -
1970 - 1990 1827 - 2144
100
162 2800 2800
1600 1550
1600 1550
77 2375 73
2500 750 3
205/65 R16C 107T
205/65 R16C 107T
e1*2007/46*0130*30
18.09.2017 K GN496802



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)