CarOnSale

Jeep Compass

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	85.967km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4NJDCBXED745569	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.967km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.359 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.317km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 213g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm	Beifahrertür	220 µm
Kotflügel vorne links	220 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm
Türe hinten links	210 µm	Türe hinten rechts	165 µm
Seitenteil hinten links	165 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm
Motorhaube	490 µm	Heckklappe	245 µm
Dach	220 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Gutkintrollampe brennt dauerhaft

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiosystem: UConnect Media 431
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,4 Ltr. - 125 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Aktive Kopfstützen
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kompass
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Alarmanlage
- Antriebsart: Freedom-Drive (Allrad)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 2635 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























1C4NJDCBXED745569

CarOnSale

Jeep
CarOnSale

ON/OFF
RES
CANCEL
SET

MENU



Umgebung komplett untersuchen!
RADIO
MEDIA
VOLUME
PUSH ON
ANTITHEFT




SERVICE
MODELL Jeep Compass
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 72.000 km
DURCHGEFÜHRT BEI KM 74.948 km
FAHRGESTELL-NR. FD408636
DATUM 13.09.19
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
AUTOHAUS FRITZ


SERVICE
MODELL Jeep Compass
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM 60.000 km
DURCHGEFÜHRT BEI KM 61.856
DATUM 24.10.2017
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
AUTOHAUS FRITZ


Jeep


19.12.2014 1004 ARK00171
MIG AF
1C4NJDCBXED745569
JEEP
PK
JA2P3
B5LN1A
Compass
CHRYSLER (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 02359
WW.AHK LT.EGTG*
02 02 0125/06000 187
04465 - - 1812 - -
1663 - 1718 001586 - 001651
- 00075 -
0209 002010 002010
01080 01043 -
01080 01043 -
080 04000 073
01500 0450 005
215/60R17 96H
215/60R17 96H
schwarz 9
e11*2001/116*0182*21
27.09.2013 K FQ139329


Außerbetriebsetzung an
Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
ZBI 252


[redacted]
[redacted]
FQ139329

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)