CarOnSale

Chevrolet Aveo LS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2008	138.669km	84 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chevrolet	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Aveo LS [DE - LimS5 1.2 EU4, LS, 2008 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KL1SF48DJ8B216459	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.669km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 84 PS (62 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.206 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	9 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kecklappe öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SPORTS BLUE (MICA)
- 4 Lautsprecher
- Alarmanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachantenne
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Stahlfelge 4x14 (Notrad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























KL1SF48DJ8B216459

CarOnSale


CarOnSale




AVEO




EC
CERTIFICATE
OF
CONFORMITY
for complete vehicles
CHEVROLET
CHEVROLET


30.05.08 8260 ABL00001X
M1 AB
KL1SF48DJ8B216459 6
Chevrolet
KLAS
SH5
577
Chevrolet Aveo
GM DAEW00 (ROK)
Fz.z.Pers.bef.d. 8 Spl.
SchrägheckLimousine
B3RII-05
EURO 4
Benzin
0001 0462 1206
2 01 62 76000 170
3920 1680
1505 1105-1168
50
132 1503 1503
840 820
840 820
83 4500 70
1000 400 5
155/80R13 79T
155/80R13 79T
BLAU 5/-
e4*2001/116*0063*16
10.12.07 W8765644


DEKRA
HU
2021
DEKRA
nächste HU
2026
DEKRA
HU
2021
DEKRA
nächste HU
2021
Außer Betrieb gesetzt
am 30.04.26
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Fehlteil

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)