WDD2052151F819676

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	142.007 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	280 Tag(e)
Typ/Modell	C 220 d 4MATIC	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	04/2027
Fahrgestellnummer	WDD2052151F819676	**Leistung / Hubraum**	143 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	02.11.2018	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Fahrzeug - Abmeldegebühr - durchführen	
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
3	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kost
Unterlagen - Bordbuchmappe	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor. Folgekosten möglich.

2. Radsatz lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor.
Bei der Besichtigung war das Fahrzeug nicht gewachsen, dadurch können weitere Schäden, Dellen und Kratzer vorhanden sein.
Bei der Besichtigung war nur ein Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	C 220 d 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	142.007 km
Fahrgestellnummer	WDD2052151F819676	**Erstzulassung**	02.11.2018

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand links	513 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt [illegible]digе versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Ori[illegible]

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links