CarOnSale

# VOLKSWAGEN, VW POLO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| 07/2022 | 53.962km | LEISTUNG<br>80 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>VOLKSWAGEN, VW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>POLO | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WVWZZZAWZNU060992 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>53.962km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>80 PS (59 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>49.655km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2022 | FARBE<br>Grün | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>128g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 200 µm ⚠ | Beifahrertür | 210 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 190 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 200 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm ⚠ | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | 200 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Reparierter Front und Heckschaden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Basis
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Licorice Black
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (4)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank und Rücksitzlehne ungeteilt umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Life
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: KINGS RED

## Sonderausstattung

- App-Connect
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Park-Paket
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15"
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Kings Red Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















WVWZZZAWZNU06

CarOnSale


CarOnSale












Auf der Suche
nach Hallo!
Fahrzeugen?


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




05.07.2022 0603 CIE00689
M1 AB
WVWZZZAWZNU062952 6
VOLKSWAGEN, VW
AW
ABDSGD
FHSFMSDF010N2VR24BIICAMI
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z Pers.bef.b. 8 Sol.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6; WLTP; AP; PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 999
7.2/8.2; +0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1000 815 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES.-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2390KG*BIS 8% STEIG.: 2590*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP,M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AENO.VO.7.9.AUSN.VO.2.STVO*W
W.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.07.2022*
59/6300 171
4074 1751
1436 1432
50
128 1590 1590
840 800
840 800
70 3750 69
800 560 5
185/65 R15 88V
185/65 R15 88V
Rot 3
e1*2007/46*1783*32
13.12.2021 K GM590245


Deine Abrechnung
19.10.2026



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)