CarOnSale

Audi Q2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	46.954km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q2	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGA9JA033667	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.954km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.468km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	1280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Laut Einlieferer 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kombiinstrument elektronisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2601 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Skript
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Uni-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Progressivlenkung

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Wagenheber
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sideblade Ibis-Weiß
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale








Telefon
Es ist noch kein Gerät mit
verbunden. Bitte wählen Sie
Funktion.
MMI-Name:
Audi MMI 3667
Mobiltelefon verbinden
13:13
Fahrweg kontrollieren!





02.11.2017	0588	BJU000486		2	1	110/5000	212				
M1		AC		4191-4315		1794-1805					
WAUZZZGA9JA033667		4		1487-1548		1355-1355					
Audi				-		75	-				
GA				119		1840	1840				
XCZEAF1				995		935	-				
FD7FD7CW005PGA07MMEM1HA0				995		935	-				
-				74		3750	89				
Q2				1500		670	5	-			
AUDI				205/60 R16 92V							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/60 R16 92V							
Kombilimousine				-							
715/2007*2016/646W				Schwarz		9					
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*1552*08							
Benzin				07.08.2017	K	EU856780					
0001	36W0	1395		-							
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB=0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TE											
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3340KG*WW.AHK LT.EG											
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.11.2017*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)