CarOnSale

Honda CR-V

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



04/2016	143.117km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CR-V	KATEGORIE Geländewagen
FIN SHSRE6890FU529953	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.117km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.156km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne
- Einstiegsleisten Edelstahl
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Hochtöner vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher hinten
- Lautsprecher vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW DTEC KAT
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE ORCHID
- Radstand 2630 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- Subwoofer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Innenausstattung: Leder
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Multimediabuchse AUX-IN
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Notbremssignal
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Adaptives Kurvenlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)

- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Winter-Paket
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket (Honda Sensing)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner mit Bremsfunktion und Gurtstrafferfunktion (CMBS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Infotainment-System: Honda Connect mit CD- und MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale




Navigationsbereit


Achten Sie auf Ihre Umgebung















Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
Auto-ABS










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Teilfoliert



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)