CarOnSale

Opel Vivaro Life L1H1 2,7t

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	84.115km	145 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Life L1H1 2,7t [DE - Bs4 1.6 CDTI Biturbo EU6, L1H1 2,7t Life, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN W0VJ7E602JV645246	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.115km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.300km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar, vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Klimaautomatik Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum + Zusatzheizung
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 107 kW Biturbo CDTI
- Nebelscheinwerfer
- Optik-Paket Plus 2
- Parkpilotsystem
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Radvollabdeckungen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2 Einzelsitze, drehbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,7 t
- Zusatzheizung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Türgriffe außen schwarz hochglänzend
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Original Fahrzeug Farbe: COMETE GREY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Navi 80 IntelliLink
- Batterie verstärkt
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung schiebbar
- Schlüssel für Türentriegelung, selektiv
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sport-Paket
- Standheizung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Handyhalter
- Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















W0VJ7E602JV645246

CarOnSale











Sehen Sie sich nach allen Seiten um


Servicebestätigung
NEFF
Auto-Kieffer
KFZ-MEISTERBETRIEB
Hauptstr. 96
74382 Neckarwestheim
Tel. 0 71 33 / 78 05


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit je oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung
NEFF


MOVANO / VIVARO
VIVARO


DEKRA
DEKRA
nächste HU
Dez 2027
TWWN6641
Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn


10.08.2018
AAP001726
WOVJTE602JV645246
OPEL
K83
8203
SL16C7
VIVARO-B
OPEL AUTOMOBILE
EZ,2,PERS,BEF,B, 8 SPL,
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
GRAU
01598
: 10.08.2018*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel;