CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Audi A3

EZ 11/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 181.926km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33*
Fahrzeug aufgenommen am: 14.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A3		
Kategorie Limousine	**FIN** WAUZZZ8V9EA037368	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 181.926km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 105 PS (77 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 11/2013	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 116g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	230
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	170	Heckklappe	150
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Sitzbezüge verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI

- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















START STOP
230 km
181926 km 1342.1






A3


WDR 4
100.5 MHz
Radio FM3
12:48


WAUZZZ8V9EA037368


CarOnSale


CarOnSale


A/C









26.11.2013	0588	AVH000081		2	1	77/4500	193
M1	AC			4237-4362		1777-1777
WAUZZZ8V9EA037368	6			1386-1468		1225-1225
Audi				-	75	-
8V				114	1710	1710
ACJZAF1				910	905	-
FM6AJ009R8V617MJEM1				910	905	-
-				73	3750	71
A3				1300	610	5	-
AUDI				205/55 R16 91W		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/55 R16 91W		
Kombilimousine				-		
715/2007*630/2012J				Schwarz	9	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*0607*09		
Benzin				18.04.2013		GX694185
0001	35J0	1197		-		

F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3060
KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.11.201
3***







Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P075645009267
vom 08.10.2025, 11:19
HU-Prüfstff. VRSy14+P 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
[redacted]
nächste HU fällig Oktober 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2027.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. [redacted]

Hinweise:
-Reifen alle Profil f. Winterbetrieb nicht zuär.
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
*****

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Messwerte siehe separaten Messgerätausdruck

Messwerte
Bremsanlage

	BBA						FBA	
Achse	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	262	226	39,0	377	70,3	56,0		
2	152	168	61,0	206	29,7	16,0	123	123

Abbremsung z = 14.3%

Systemdaten Stand: 4.28.6-3





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)