CarOnSale

Mercedes-Benz C 300 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	73.869km	204 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 e [DE - Kb5 C 300 e EU6d, Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KAH5EB9PF105413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.869km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.965km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer; Kerben; ein Reifen drucklos;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	305 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Park-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Media-Display
- Mittenairbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Rückfahrkamera
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Avantgarde Interieur
- Innenhimmel schwarz
- Night-Paket
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Komfort-Paket Advanced
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Infotainment-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Ablage-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Assistenz-Paket
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Komfortsitze vorn
- Panorama-Schiebedach
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Sitz-Komfort-Paket
- Public-Charging-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Media-Display
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Lenkrad (Leder)
- Dachreling schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Favoriten
FM/DAB
AM
Suchen
AUTO
SYNC
A/C
MENU
OFF
23.5
23.5

MERCEDES-BENZ AG
W1KAH5EB9PF
2655 kg
4525 kg
1- 1105 kg
2- 1550 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale

OK

OK
RES/
SET+
CANCEL
SET-

AUTO





STOP






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)