CarOnSale

Mercedes-Benz C 350 CDI BlueEfficiency

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	155.353km	261 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 350 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 350 CDI EU5, Avantgarde BE DPF, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042231G083734	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.353km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 261 PS (192 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.092km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2013	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Innenraumlicht-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling (Aluminium)
- Nebelscheinwerfer
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTSILBER

Sonderausstattung

- Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket)
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Feuerlöscher
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multikontursitze vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- PRE-SAFE-System
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk
- Parameterlenkung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk
- Parameterlenkung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
WDD2042231G083734
2290 kg
4110 kg
1- 1100 kg
2- 1230 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

Back




















Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0961779
EC213883

TÜVNORD
SEP. 2028
TÜV NORD Mobilität





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Taste ohne Funktion



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)