CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Team Deutschland

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	27.447km	92 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Team Deutschland [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-iE (Hybrid) EU6d, Team D, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN YARKBAC3X00128482	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 27.447km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 92 PS (68 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.490 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 21.664km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 92g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeigeinstrumente digital
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Motor 1,5 Ltr. - 68 kW (System: 85 kW) Hybrid
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Hybrid 85 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckspoiler schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill unten / oben Pianolack
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Protection-Paket
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Service-System: MyT-Connected Services
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- USB-Schnittstelle
- Seitenschutzleisten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: Super White 2
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung elektrisch
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Gepäckraummatte Kunststoff
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Technik-Paket
- Start-Stop-Knopf
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Assistent Intelligent Park Assist

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















P
0




Home
11:48



CarOnSale



HOME
MENU
AUDIO
MAP
POWER VOLUME







9.05.2023 5013 AOS00036 1
AB 5
VARKBAC3X00128482
TOYOTA
XPA1F(EU,M)
MXPH11(H)
MXPH11L-CHXNBW(2E)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP,PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1490
2 1
3940 1745
1500 --1160
50 -
92 1615 1615
900 840 -
900 840 -
72 2700 70
450 450 5 -
195/55R16 87V
195/55R16 87V
Weiß 0
e6*2007/46*0437*04
11.03.2022 K GV45094



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)