

Zustands

Fahrgestellnummer **WAUZZZFY4L2085428**

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

2 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Q5 55 TFSI e quattro (sport) (EURO 6d-TEMP)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	01.09.2020
FIN	WAUZZZFY4L2085428	Laufleistung	84.715 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / Manhattangrau Metallic / Metallic
Hubraum	1.984 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Sitzbezüge in Alcantara mit Kontrastnaht / Felsgrau-felsgrau-granitgrau
Leistung	185 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d-TEMP
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	10/2027
KBA-Nummer	0588 / BQM		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	235/55 R 19 101 H	Michelin LatitudeAlpin	W / O	4 mm	0219
Vorne rechts	235/55 R 19 101 H	Michelin LatitudeAlpin	W / O	4 mm	0219
Hinten links	235/55 R 19 101 H	Michelin LatitudeAlpin	W / O	4 mm	0219
Hinten rechts	235/55 R 19 101 H	Michelin LatitudeAlpin	W / O	4 mm	0219

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	255/45 R 20 105 W	Firestone Roadhawk2	S / O	7 mm	1326
Vorne rechts	255/45 R 20 105 W	Firestone Roadhawk2	S / O	7 mm	1326
Hinten links	255/45 R 20 105 W	Firestone Roadhawk2	S / O	7 mm	1326
Hinten rechts	255/45 R 20 105 W	Firestone Roadhawk2	S / O	7 mm	1326

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	0 Tage oder 0 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung

1. AUX-IN-Anschluss
2. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
4. Anti-Blockier-System (ABS)
5. Antriebsart: Allradantrieb
6. Audi Drive Select
7. Außenspiegel Wagenfarbe
8. Außenspiegel konvex, links
9. Außenspiegel konvex, rechts
10. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
11. Bremsassistent
12. Dachkantenspoiler S-line
13. Dachreling eloxiert
14. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
15. Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
16. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
17. Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
18. Exterieur-Paket S line
19. Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
20. Fußmatten Velours
21. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
22. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
23. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
24. Glanz-Paket
25. Hybrid
26. Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
27. Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
28. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
29. Karosserie: 4-türig
30. Kindersicherung, manuell
31. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
32. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
33. Kraftstofftank: 54 Ltr.
34. Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
35. Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
36. Ladekabel mit Schukostecker
37. Leuchtweitenregelung automatisch
38. Licht- und Regensensor
39. Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
40. Mittelarmlehne hinten mit Fach
41. Mittelarmlehne vorn
42. Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
43. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
44. Nichtraucher-Paket
45. Otto-Partikelfilter (OPF)
46. Parkbremse elektro-mechanisch
47. Radioempfang digital (DAB)
48. Radstand 2819 mm
49. Reifen-Reparaturkit
50. Reifenkontroll-Anzeige
51. Rücksitz verstellbar
52. Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
53. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
54. Scheibenwaschdüsen heizbar
55. Schwellerleisten Sport-Design
56. Seitenairbag vorn
57. Servolenkung
58. Sportsitze vorn
59. Start/Stop-Anlage
60. Stoßfänger Sport-Design (S-line)
61. Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
62. Wegfahrsperre (elektronisch)
63. Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung


1. Abbiege- und Allwetterlicht
2. Ablage- und Gepäckraum-Paket
3. Akustikglas Türscheiben vorn
4. Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
5. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
6. Assistenz-Paket Tour
7. Audi Smartphone Interface
8. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
9. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
10. Ausstattungs-Paket: Audi Design Selection
11. Ausstattungs-Paket: Technology Selection
12. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
13. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
14. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
15. Dachhimmel Stoff, schwarz
16. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
17. Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Auto…
18. Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
19. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
20. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
21. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
22. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
23. Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrsze…
24. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
25. Fahrer-Informations-System (FIS)
26. Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
27. Fahrwerk (adaptive air suspension)
28. Frontkamera (Scheibe)
29. Frontscheibe Dämmglas, heizbar
30. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
31. Gepäcksicherungsnetz
32. Getränkehalter hinten
33. Head-up-Display
34. Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
35. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente
36. Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
37. Innenspiegel mit Abblendautomatik
38. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
39. Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
40. Komfort-Standklimatisierung
41. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
42. Kopfstützen variabel verstellbar
43. LM-Felgen 8x19 (5-Speichen, V-Design, kontrastgrau, teilpoliert / glanzgedreht)
44. LM-Felgen 8x20 (5-Segmentspeichen, kontrastgrau, teilpoliert / glanzgedreht)
45. Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
46. Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
47. Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
48. Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
49. Matrix-LED-Scheinwerfer
50. Metallic-Lackierung
51. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
52. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
53. Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
54. Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
55. Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
56. Sitzheizung vorn und hinten
57. Sound-System Bang & Olufsen
58. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



1. Stoßfänger vorne - Lackierung zerkratzt, polieren (Bild 9, 10)
2. Kotflügel vorne links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
3. Frontscheibe viele Steinschläge, Gebrauchsspur
4. Fahrzeug - Frontbereich viele Steinschläge, Gebrauchsspur
5. Fahrzeug - Lackierung viele Oberflächenkratzer, Gebrauchsspur
6. Tür hinten rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
7. Tür hinten links - Zierblende zerkratzt, Gebrauchsspur
8. Stoßfänger hinten verformt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 5, 6, 7, 8)
9. Stoßfänger vorne - Unterseite verschrammt, Gebrauchsspur
10. Tür hinten rechts eingedellt, Gebrauchsspur
11. Tür vorne links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 3, 4)
12. zusätzliche Felge Sommer verschrammt, optische Wertminderung (Bild 1, 2)
13. Tür hinten links - Einstieg Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Innenraum

1. Verkleidung Heckklappe verschrammt, Gebrauchsspur

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchfü

Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Technischer Zustand

Gesamtkosten

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Außen, zusätzliche Felge Sommer , verschrammt, optische Wertminderung



Bild 2:
Außen, zusätzliche Felge Sommer , verschrammt, optische Wertminderung



Bild 3:
Außen, Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 4:
Außen, Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 5:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 6:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau




Bild 8:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern und lackieren mit Lackaufbau




Bild 9:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 10:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, zerkratzt, polieren

Sonstige Bilder




1
Servicebedarf



2
Zusätzlicher Radsatz Sommer



3
Ladekabel 1



4
Ladekabel 2



5
AHK schwenkbar

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.