CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	227.448km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 180 CGI EU5, Avantgarde, 2009 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040491A394630	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 227.448km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 226.376km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm ⚠	Beifahrertür	500 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm ⚠	Türe hinten rechts	370 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	370 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz

CarOnSale


Navi
TMC
Ziel

OFF
MONO
A/C
AUTO




OK








EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0028818506
DR589089




14.04.2010
Mercedes-Benz
C 180 CGI
Daimler (D)
Limousine
Benzin
schwarz
05.11.2009


TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
AUSSERBETRIEBSETZUNG
ERFOLGTE AM
10.11.2026
ZBI 073674




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)