CarOnSale

# Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2014 | 98.492km | 122 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, (Facelift) 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDD2462421J288464 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>98.492km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>16.293km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2016 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>129g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Kühlleistung ungenügend; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Reiserechner
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED, rund

## Sonderausstattung

- Edelstahlpedale Sportdesign
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Sport-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Innenhimmel schwarz
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Parameterlenkung
- Fußmatten Velours
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



























DAIMLER AG
WDD2462421J288464
1960 kg
3160 kg
1: 995 kg
2: 965 kg








Letzte Ziele
Karte
Ziel eingeben
PTT
Einstellungen
TMC
Keine Zielführung aktiv








Prüfort-Nr. 0212819030
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
[redacted]
nächste HU fällig Oktober 2027
(6)Festgestellte Mängel:
*4.1.2a (EM)
Abblendlicht rechts Einstellung zu hoch
Hinweise:
-Bremsbelag 1. Achse und 2. Achse Verschleißgrenze beachten
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 12:03 Uhr festgestellt und waren um 12:03 Uhr behoben.


08.09.14
WDD2452421J288424
Mercedes-Benz
245 0
M24GP2
HZAAB522
B 180
Daimler AG
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
Benzin
0001
7.2/8.2:1605 b.Anh.Betr.*0.1;1500 bis 8t Stzg.*ww.AHK
It.Eintrag ist bei Werkseitig montiert;AHK u.ESP s.;%
bez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem
5.Abs.VO(EG)Nr.661/2009;VO z.StVO ausgestattet



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)