CarOnSale

Audi SQ5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2022	67.332km	LEISTUNG 341 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 Sportback [DE - SUV5 3.0 TDI quattro EU6d, MHEV, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY1N2115049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.332km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 341 PS (251 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.864km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2824 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW V6 24V TDI)
- Multifunktionskamera
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sport-Fahrwerk S-line mit Dämpferregelung
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Business-Paket
- Head-up-Display
- Kindersicherheits-Paket
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Optik-Paket schwarz
- Sitzheizung vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Dachreling schwarz
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Assistenz-Paket Parken
- Audi Smartphone Interface
- Bremssättel Rot lackiert
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multifunktionskamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZFY1N2115049

CarOnSale


9:23
600 km

Fahrweg kontrollieren!
Hinten

A/C ON
3-ZONE


VIEW

SPEED
DISTANCE



SET



AUTO













Betriebsanleitung
Q5


WAUZZZFY1N2115049

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)