CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan FWD PanAmericana

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	88.694km	199 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan FWD PanAmericana [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan PanAmericana, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH177943	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.694km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 199 PS (146 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Ohne Luft, Anderer Schaden	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	255 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Automatische Fahrlichtschaltung

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Multiflex-Board mit Polsterauflage
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachverstärkung elektronisch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachverstärkung elektronisch
- 2. Batterie
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZXH177943


CarOnSale









ISTFALIA





Fahrzeugdatenträger
Herzlichen Dank für Ihr Vert






(7) Untersuchungsergebnis:
Prüfdatum
(8) Nächste HU
Wiedervorführung
ohne Mängel
nicht zugeteilt
01.27
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH


Zulassungsbescheinigung Teil I
26.11.2019
0603
CHN001807
M1
AC
WV2ZZZ7HZKH177943
VOLKSWAGEN, VW
MCXEC308X0
NNFD7BTG11NVR24BF1C728
MULTIVAN
VOLKSWAGEN VW
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PVCI, M, N1 I
Diesel
1968
03/2027
21.03.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Ohne Luft, Anderer Schaden): Fremdkörper im Reifen,



- Rad (Ohne Luft, Anderer Schaden): Fremdkörper im Reifen,



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)