CarOnSale

Renault Scenic Zen

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



11/2017	154.683km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Zen [AT - Van5 1.2 TCe 115 Energy EU6, Zen, 2016 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFA00358519272	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.683km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.805km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**155 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	**175 µm** ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegelgehäuse Black Pearl Schwarz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: R-Link 2 Infotainment System (Radio, MP3, Bluetooth-Freisprecheinrichtung)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW TCE Energy KAT
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ GNG+SCHWARZ GNE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
e2*2007/46*0574
VF1RFA00359619272
2340 kg
3840 kg
1-1210 kg
2-1294 kg

CarOnSale















Sehen Sie sich nach allen Seiten um



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
SCHMUCK







RENAULT







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)