CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2018	179.399km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 d 4Matic [DE - SUC5 GLE 350 d EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2923241A119528	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.399km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 96.942km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	320 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mittelarmlehne hinten
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Radstand 2915 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Intelligent Light System LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Feuerlöscher
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Chromfinnen Motorhaube
- Fußmatten Velours
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Verbundsicherheitsglas VSG, 1.Reihe
- Heckflügelspoiler
- Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC2923241A119528
2900 kg
5900 kg
1450 kg
1600 kg

CarOnSale


CarOnSale






STOP




LIM








AUTO
OFF




9:38





AUTO
OFF



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Senger Dortmund GmbH Lindenhorster Straße 35 - 41 Dortmund	Datum Laufleistung Service	24.11.2022 96942 km Service A
Mercedes-Benz	Senger Dortmund GmbH Lindenhorster Straße 35 - 41 Dortmund	Datum Laufleistung Service	09.11.2021 76026 km Service B
Mercedes-Benz	Senger Dortmund GmbH Lindenhorster Straße 35 - 41 Dortmund	Datum Laufleistung Service	04.02.2021 56226 km Service A
Mercedes-Benz	Senger Dortmund GmbH Lindenhorster Straße 35 - 41 Dortmund	Datum Laufleistung Service	11.02.2020 41258 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG Epplestrasse 225 Stuttgart	Datum Laufleistung Service	23.01.2019 21896 km Service A



02.07.2018 1313 E9V00097X
M1 AC
WDC2923241A119528 1
Mercedes-Benz
166
A3BFP1
CZAAC502
-
GLE 350 d 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2016/646ZD
EURO6;ZD;P1/C1; M, N1 I .
Diesel
0002 36ZD 2987
E.1/E.2:+100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 02.07.2018*

2 02 190 /3400 226
4918 2003
1731 2275
- 120 -
190 2900 2900
1450 1600 -
1450 1600 -
73 2550 70
2900 750 5 -
275/45 R21 107Y
315/40 R21 111Y
-
WEISS 0/-
g1*2007/46*0598*23
30.08.17 K GU890838





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)