CarOnSale

Volkswagen Transporter 4MOTION Exclusive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	176.906km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter 4MOTION Exclusive [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6d, Multivan Exclusive, 2021 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZMH081578	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.906km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 129.945km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 184g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Dynamik-Fahrwerk
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Exclusive
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter Wave Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionstisch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk tiefergelegt
- Frontscheibe Dämmglas
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Verdampfer zusätzlich
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent inkl. Einparkhilfe, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl Drive Select und Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamik-Fahrwerk
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Ladekantenschutz innen Edelstahl und auf der Stoßstange silber
- Luftfilter: Staubschutz Luftfilter
- Reifendruck-Kontrollsystem zusätzlich für Winterbereifung
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe
- Standheizung mit Fernbedienung und Zusatzheizung (Warmwasser)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk
- Reifendruck-Kontrollsystem
- 2. Batterie mit Batterieüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZ7HZMH081578


CarOnSale












Fahrzeugdaten
Fahrgestellnummer
Typbezeichnung
Datum der Auslieferung
WV2ZZZ7HZMH081578
Multivan High 4X4 3.0 TDI 4LT
2021-04-22
Ölwechsel-Service (Flexibel)
Datum
Laufleistung
Auftragsnummer
Durchgeführte Zusatzarbeiten
2025-01-14
129945 km
20240116G8
Dieselkraftstofffilter
Staub- u. Pollenfilter
Getriebeöl
Zahnriemen
Luftfilterinsatz
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur einfügen, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende


Ölwechsel-Service (Flexibel)
Datum
2023-11-16
Laufleistung
Auftragsnummer
Hinweis:
Fahrten mit hoher Verschleißgrenze
Durchgeführt von
Aus rechtlichen Gründen und Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur einfügen, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner
Ja
Mobilitätsgarantie
Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende




Road Worthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrter Kunde,
Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing (FH) Timo Weers
TÜVNORD
JUNI 2026
TÜV NORD Mobilität
Untersuchungsentgelt Netto: 93,19
MwSt 19% 17,71
Betrag Brutto 110,90


22.04.21 0603 BUQ003566
M1 AC
WV2ZZZ7HZMH081578 8
VOLKSWAGEN, VW
THC
MDMZA308X1
NNADTAD7DV00117TVR24BIIA7
2A
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AP 1968
F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+135
1.Ges-Masse d.Zugkombination:5300kg*Bei werkseitig mon
tierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.
f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO*Höhe
bis 2258*ww.AHK lt.EGTG*
SCHWARZ
26.01.21
255/45R18 103H XL
255/45R18 103H XL
9/-
el*2001/116*0220*64
GA751407


HU
JUNI 2026
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
JUNI 2026
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Aurich
Der Landrat
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)