CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	228.451km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6, AMG Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132041A267328	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 211.094km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	10 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Infotainment-System: Remote Online
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multibeam LED
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Surround-System Burmester
- Zeituhr (Analog)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2132041A267328
2450 kg
4650 kg
1085 kg
1365 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale














7539325
EU010688


02.05.2017
WDD2132041A267328
MERCEDES-BENZ
R1BS
U214P0
C2AC15B2
E 220 D
DAIMLER (D)
PZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014ZD
EURO6;ZD;P1/C1; M, N1 1
DIESEL
0002
36ZD
01950
7.2/8.2i+120 B.ANH.BETR.*STUFE BM 5 AB TAG ERSTZUL.-FZ.
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.ABK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H ERM.5.AEND.VO.
2.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTALTET.DATUM ZUR EMISSIONSKLA
SSE: 02.05.2017*
GRÜN/SCHWARZ
12.01.2017



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)