CarOnSale

BMW X1 xDrive 18 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 43*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



04/2013	197.170km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 xDrive 18 d [AT - SUV5 18d EU5, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP71050VW26314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.281km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Modellpflege
- Radstand 2760 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Blinkleuchten Weiß
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Licht- und Regensensor
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: xDrive (Allrad)


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Österreich-Paket Plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktion für Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Park-Distance-Control (PDC)
- Tagfahrlicht
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Dachreling
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Ski-/Snowboardtasche
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Xenon-Scheinwerfer
- Licht-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Heckleuchten LED
- Servolenkung Servotronic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Made in
Germany
X1 xDrive18d
668
0.53
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0275
WBAVP71050VW26314
2140 kg
4020 kg
1- 1010 kg
2- 1170 kg

CarOnSale






11:27
Zieleingabe
Karte








CarOnSale









BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
23 APR. 2013




10
31
26
9
30
3
8
29
28
7
6
5





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)