CarOnSale

Hyundai i30 Premium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2008	219.553km	143 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30 Premium [DE - Kb5 2.0 EU4, Premium, 2008 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN KMHDC81EP8U010326	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.975 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 204.260km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	550 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrwarner, 3 Sensoren
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig, Kombi
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000
- Schutzleisten Stoßfänger
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: STEEL GREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Nächster Service-Termin
현대자동차㈜
HYUNDAI MOTOR COMPANY
e11*2001/116*0313
KMHDC81EP8U010326
1890 KG
3390 KG
1-1030 KG
2-1000 KG


CarOnSale

CarOnSale





BRIDGESTONE



Andreas Walter
Kfz.-Reparaturwerkstatt
Günter Jähnert


HYUNDAI
1216
Auto-Haus Ihle GmbH








05.06.2008
KMHDC81EP8U010326
HYUNDAI
HYUNDAI MOTOR (ROK)
185/65R15 88H
185/65R15 88H
e11*2001/116*0313*06
29.11.2007




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)