



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 2 Active Tourer 218 i M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA21BX0107U24380**	Laufleistung abgelesen:	**08489 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**02.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DHF**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 100 kW (136 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**SANREMO GREEN METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908112X/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Maxxis**	**205/60/R17/97W 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Maxxis**	**205/60/R17/97W 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Maxxis**	**205/60/R17/97W 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Maxxis**	**205/60/R17/97W 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/65/R16/95H 6.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/65/R16/95H 6.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/65/R16/95H 6.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/65/R16/95H 6.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- LM-Felgen
- M Sport
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services
- BMW Live Cockpit Plus
  BMW Curved Display
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
  Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn

- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

- Länder-AV Deutschland
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
  Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sportsitze vorn
- Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kraftstofftank vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Castanea)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon

- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Parkassistent-Paket Plus
  Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Hinten	Lackabplatzer
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
5.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren

9.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links




Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen




Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



1. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Lackabplatzer



2. Stoßfänger Hinten

Lackabplatzer



2. Stoßfänger Hinten

Lackabplatzer



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




4. Stoßfänger Vorne

Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne

Verformt (leicht)



4. Stoßfänger Vorne

Verformt (leicht)



5. Motorhaube

Gebrauchsspuren



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren