CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	151.936km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U3GR086433	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.936km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.553km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm	✕ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**165 µm** ⚠	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenlicht-Paket LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Connectivity-Paket
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale


21.5°
21.5°


Brüssel
Praha
Nürnberg
Paris
München
Lyon
Mailand
Zielführung
11:05
Einstellung











PULL





Gewährleistungsnachweis
8UG BGY
DFTA
LX7R / LX7R
22 Mai 2016
AUDI AG






Audi Serviceplan
Deutschland




12.03.2016 0588 BCT00092 7
AC
WAUZZZ8U3GR086433
AUDI
DFTAQ1
WD7BH003P8U037MMEM1
Audi
Grau
EQ032374
GB042014
AUDI AG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)