CarOnSale

Hyundai i20 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2012	165.875km	LEISTUNG 77 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 Classic [DE - LimS5 1.2 EU5, Classic, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHBA51BACZ100114	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.875km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.931km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Zentralverriegelung
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Traktionskontrolle (TCS)
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale


CarOnSale

R&S








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)