CarOnSale

Dacia Duster Basis 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	124.507km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Basis 4x2 [DE - SUV5 1.6 16V 105 EU5, Basis 4x2 (Euro 5), 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU1HSD8VE59015371	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Servolenkung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Radstand 2673 mm
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ

Sonderausstattung

- Dachreling
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DACIA
WU1HSDBVE59015371

CarOnSale






Navigation
09 01
Address
Points of interest
History
Favourites
Find on map
Coordinate
Destination
Route
Options







Media-NAV Evolution


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Die nächste HU ist fällig im Oktober 2027.
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (GM)
HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU:
Oktober 2027
Bemerkungen
- Besuchen Sie uns auch im Internet unter : www.ing-scheidtweiler.de oder
www.prüfstelle-nideggen.de
Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Endsumme
21,00 EUR
21,00 EUR


UU1HSD8VE5901537
DACIA
HSD8V
HSD8VE
DUSTER
DACIA (ROJ
SCHWARZ
EURO6
Benzin/Flüssiggas
P,2:80 (GPL-LPG)



Kreis Düren
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
I.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)